

Link do produktu: <https://zerd.pl/nissan-teana-j32-25-35-b-08-czujnik-polozenia-walu-triscan-23731-ja10b-p-1756.html>



NISSAN TEANA J32 2.5 3.5 B 08-
CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU
TRISCAN 23731-JA10B

Cena	139,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer OE	23731-JA10B
Numer oferty	001756
Producent	Triscan
Producent	TRISCAN

Opis produktu

przedmiot:

Czujnik położenia wału korbowego

*zastosowanie:

Teana J32 prod. od 2008 do >

uwagi:

silniki benzynowe 2.5 i 3.5

producent:

TRISCAN

numery OE:

23731-JA10B
23731JA10B
23731-JA10C
23731JA10C
23731-JA00A
23731JA00A
23731-JA00B
23731JA00B

*zastosowanie - oferowany produkt ma zastosowanie w modelu wymienionym powyżej jednak nie jest to regułą i w danym aucie mogą występować różne rodzaje tego samego towaru. w celu poprawnego doboru części podaj nr vin pojazdu